


(1)



- Ο Λούρος με αρκετή ποσότητα νερού για την εποχή
- Συνηθισμένη ροή – ο ισχυρισμός του περιφερειάρχη για ανομβρία δεν ευσταθή

(2)



- Εργασίες διευθέτησης της κοίτης με αποτέλεσμα την καταστροφή του πλακτόν
του πυθμένα το οποίο συγκρατούσε τα νερά στην κοίτη του ποταμού και δεν
επέτρεπαν να εισχωρήσουν στο υπέδαφος

(3)



- Δημιουργία αναχώματος – διευθέτηση κοίτης με αποτέλεσμα την αποστράγγιση των υδάτων.

(4)



➤ Αποτέλεσμα της « ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ »

Μετά τις παρεμβάσεις της Περιφέρειας το νερό εξαφανίζεται

Ανεπανόρθωτη οικολογική καταστροφή